解説

COMPRO12の使用法(2)

吉原 一紘*

シエンタオミクロン(株) 140-0013 東京都品川区南大井6-17-20 * Kazuhiro.Yoshihara@ScientaOmicron.com (2017年12月25日受理; 2018年2月26日掲載決定)

COMPRO12の使用法(part 1)では COMPRO12 に搭載されているデータ処理法を解説した.本解 説では引き続き,基本的なアルゴリズムの解説も含めて COMPRO12 の使用法を紹介する.

The Usage of COMPRO12 (part 2)

K. Yoshihara*

ScientaOmicron, Inc. 6-17-20, Minami-Oi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0013, Japan * Kazuhiro.Yoshihara@ScientaOmicron.com (Received: December 25, 2017; Accepted: February 26, 2018)

The usage of COMPRO12 (part 1) introduced the usage of data processing in COMPRO. In this lecture, the usage of COMPRO12 will be continuously explained with the basic introduction of algorithms used in COMPRO.

26. 定性分析 (ピーク位置の同定)

ッールバーの[analysis]の一番上のアイコン[™]を クリックすると, COMPRO に搭載されているデータ ベースを用いて,表示されているスペクトルのピー クの同定を実施する.結果は Fig. 75 に示すように, 同定された遷移名がスペクトルのピーク位置と右側 のパネルに表示される.



Fig.75. Display results of peak identification

ピーク位置は赤い線とラベルで示される. ラベル の表示位置はマウスのドラッグにより変更できる. ラベルをマウスで右クリックすると, ラベルのフォ ントが変更できるコンボボックスが現れる. 表示さ れたメニューから変更したい項目を選択する.





Copyright (c) 2018 by The Surface Analysis Society of Japan

帯電が生じた場合には、Fig.76 に示すように帯電 補正をCまたはOのピーク位置を使って行う.[C-1s], [C-KLL]または[O-1s], [O-KLL]のいずれかのボタン を選択するとスペクトルの対応エネルギー位置に赤 い垂直の線が現れる.赤い直線を画面上に出現して いる Cまたは Oのピーク位置に合わせると、補正 が行われて、新たな遷移名が表示される.

27. 定量分析

ツールバーの[analysis]の二番目のアイコン▲を クリックする.Fig.77に示すように、定量結果を表 示するパネルがスペクトル表示画面の右側に現れる. 対象となるピークをマウスで囲むと、ピーク面積ま たはピーク高さ(微分の場合)が測定される.バッ クグラウンドは iterative Shirley 法か active Shirley 法 で差し引かれる.バックグラウンド差し引き法は [background by Shirley]グループボックスで選択でき る.対象となるピークを囲むと、ピーク領域、測定 強度がリストボックスに表示される.リストには ピーク領域、ピーク位置、強度、ブロック番号、バッ クグラウンド差し引き法が表示される.

複数のブロックのスペクトルデータが表示されて いる場合には、[block number]コンボボックスには [all]が表示される.マウスで囲んだ測定領域は全て のブロックのデータに適用され、全てのブロックの ピーク面積が自動的に計算される.



Fig.77. Display quantification process.

対象とするピークが小さくてマウスで囲むことが 困難な場合には、スペクトル表示画面の右隅にある 紫色の[Z]ボタンをクリックし、対象領域をマウスで 囲む.その後、再度[Z]ボタンをクリックすると、マ ウスで囲んだ領域が拡大されて、Fig.78 に示すよう に表示される.拡大された画面上で対象とするピー クをマウスで囲むとピーク強度が測定できる.青色 の[X]ボタンをクリックすると拡大前のスペクトル 画面に戻る.



Fig.78. Display zoomed area.

ピーク領域のバックグラウンドを active Shirley 法 で差し引く場合には, active Shirley 法のパラメー ターの設定画面が Fig.79 に示すように現れる.パラ メーターの意味については,「24. Active Shirley 法に よるバックグラウンド差し引き」(part 1)を参照の こと.



Fig.79. Parameters for active Shirley process

微分 AES スペクトルの場合は、対象ピークをマウ スで囲むとピーク高さが測定される. [direct]モード で取得したスペクトルの場合は、スペクトルを微分 するか、あるいは Sickafus 法によってバックグラウ ンドを除去する必要がある.



Fig.80. Quantification of AES spectrum

Fig.80 に示されるように, [background for AES] グ ループボックスの中から[diff]ボタンを選択すると, [Savitzky-Golay]グループボックス内の [diff. number] に示される微分点数を用いた Savitzky-Golay 法によ り微分される. その後, Fig.81 に示すように,対象 となるピークを囲むと,ピーク領域,測定強度がリ ストボックスに表示される.リストには,ピーク領 域,ピーク位置,強度,ブロック番号,バックグラ



ウンド差し引き法が表示される.

Fig.81. Quantification using AES differentiated spectrum

[background for AES]グループボックスの中から [Sickafus]ボタンを選択すると、Fig.82 に示すように、 スペクトルの横軸と縦軸が対数軸に変換される.対 象ピークをマウスで囲むと Sickafus バックグラウン ドが表示される. 差し引き領域と傾きはハンドルを ドラッグすると変更できる. 測定したピーク強度は リストボックスに示される. リストには、ピーク領 域、ピーク位置、強度、ブロック番号、バックグラ ウンド差し引き法が表示される.



Fig.82. Sickafus background subtraction

ピーク強度を測定後, [concentration]タブをクリッ クすると Fig.83 が表示される.測定ピーク強度は 全 てのピークの相対感度係数を1.00と仮定して濃度に 変換され, ピーク位置, 遷移, 相対感度係数, 濃度, ブロック番号が表に記載される. [transition]項は未記 入であり, [rsf.](相対感度係数)項は1.00になって いるので,必要なデータを手入力するか, [sensitivity] タブをクリックしてデータベースを参照する.

複数ブロックのスペクトルデータが表示されてい る場合には, [[rsf.] is applied to the same area in all blocks]チェックボックスにチェックを入れておけば, それぞれのピークの相対感度は全てのブロックに適 用される.



Fig.83. Calculate concentrations.

COMPRO は PHI と JEOL の相対感度係数データ ベースを搭載している.リストボックス内の対象 ピークをクリックし(背景色が青色に変わる), [sensitivity] タブをクリックすると Fig.84 に示すよ うに,データベースが現れる.元素名を選択すると, 相対感度係数のリストが出現する.対象ピークに対 応する相対感度係数をクリックすると,遷移名と感 度係数が濃度の表にコピーされ,新しい感度係数に 基づいて Fig.85 に示すように,濃度が再計算される.

相対感度係数に対して平均マトリックス補正を行いたい場合には, [average matrix]の[on]ボタンをクリックする. なお, この場合は emission angle と incident angle (AES), および primary energy (AES)を入力することが必要である.



Fig.84. Sensitivity database



Fig.85. Re-calculate concentrations.

複数ブロックが表示されると[block number]コン ボボックスには[all]が表示される.マウスで対象 ピークを囲むと,全てのブロックの対象領域の濃度 が同時に計算され, Fig.86 に示すように,リストボッ クスに全てのブロックの濃度が表示される.



Fig.86. Calculate concentrations of multi blocks data.

複数ブロックを解析した場合には,Fig.87 に示す ように,[figure]タブをクリックすると[concentration], [intensity], [peak energy]のブロックによる変化を図 示できる.表示項目および表示するブロックの範囲 は指定できる.また,複数領域を解析した場合には, 領域を指定して表示できる.



Fig.87. Display the results of multi-blocks spectra.

Fig.88 に示すように, [intensity]リストボックスに 表示されている測定領域のチェックボックスの一つ にチェックを入れると,チェックした測定領域が ピークフィッティングされる.



Fig.88. Checked area will be peak fitted.

Fig.89 に示すように, ピークフィッティング結果 が表示される. [area]タブをクリックすると定量結果 が表示される.



Fig.89. Peak fitting result of checked area.

[concentration] タブをクリックすると, Fig.90 に示 すように定量結果が表示される.



Fig.90. Display quantification results after peak fitting.

28. 因子分析(factor analysis)

因子分析とは、データ群の中からデータを構成す るいくつかの要因の背後に潜む共通な要因を見いだ す統計学的な方法である.因子分析をスペクトル データの解析に応用する目的は、スペクトル群に共 通に存在する化学種(共通因子)の数とそれらの相 対的な濃度を抽出することである.例えば,イオン, 電子線やX線照射によるスペクトル形状の時間変化 から,基本となる成分の組成がどのように変化する かを導くことに使用される.

因子分析はスペクトルの加成性が成立する場合に 適用できる.加成性とは、第j番目の測定スペクト ルのエネルギーiにおけるスペクトル強度 d_{ij}が化学 種 k の濃度 c_{kj}の線形結合で表現できることを意味す る.ここで、r_{ik}を化学種 k が単位濃度であるときの 化学種のスペクトルのエネルギーiのときのスペク トル強度とする.n を試料中に存在する化学種の数 とし、第j番目の測定のエネルギーi点における強度 d_{ii}は以下の式で表すことができる.

 $d_{ij} = \sum_{k=1}^{n} r_{ik} c_{kj}$

測定回数を m とすると,上式のスペクトル強度は [D] = [R][C] とする行列の形で書ける.行列[D]の列 はスペクトルデータである.行数は各スペクトルの データ点数 (p) で,列数は測定回数 (m) とする.

	d_{11}	d_{12}	••	d_{1m}
[م]	d{21}	d_{22}		d_{2m}
[]]-				
	d_{p1}	d_{p2}		d_{pm}

行列[*R*]の列は構成成分のスペクトルデータである. 行数は各スペクトルのデータ点数 (*p*) で,列数は構 成成分数 (*n*) である.

$$[R] = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{p1} & r_{p2} & \cdots & r_{pn} \end{bmatrix}$$

行列[C]の行は構成成分の濃度変化である. 行数は構成成分数(n)で,列数は測定回数(m)である.

	c_{11}	C_{12}	••	C_{1m}	
[C] =	c_{21}	c_{22}	••	c_{2m}	
[0]-	••				
	C_{n1}	c_{n2}		c_{nm}	

実験から得られるデータは行列[D]だけである.し

たがって,はじめに[D]から化学種の成分数は何個で あるかを見いだす必要があるが、この場合、データ の持つ情報の損失が少なくなるように、成分数を見 いだす.すなわち、m本のスペクトル群をn (n<m) 本の成分スペクトルで表すことを考える.このため にはスペクトル間の分散共分散行列の固有値を求め、 大きな値をとる固有値の数を見積もる.この数が、 データ行列の情報損失量を無視しても良いと考えら れる成分数 (n)を与える.

スペクトル間の分散共分散行列[Z]は, [Z] = [D]^T[D]で与えられる.ここで[D]^Tは[D]の転置行列で ある. [Z]の大きな値の固有値の数 n が成分スペクト ルの行列[R]の列数となり,各列が一つ一つの成分ス ペクトルになる.しかし, [D] = [R][C]となる組み合 わせは無数にあるので,この中から物理的に意味の ある組み合わせを探さなくてはならない.

手順としては、[Z]の固有ベクトル行列の転置行列 を濃度行列[C*]と仮定し、[D] = [R*][C*]となる[R*] を求める.取得したデータの中から成分のスペクト ルとして良いと思われるターゲットスペクトルを固 有値の数(n)だけ選択して [R^{target}]を作成し、[R^{*}] を[R^{target}]に一致させる回転行列[T]を[R^{target}]= [R^{*}][T] の関係から求める.[T]が求まれば[C]=[T]⁻¹[C^{*}]の関 係([T]⁻¹は逆行列)から、構成成分の濃度行列[C] が求まる.すなわち、構成成分の濃度変化を求める ことができる.

ツールバーの[analysis]の三番目のアイコン等を クリックする.時間的に変化するスペクトル群を一 つにまとめたデータファイルが必要である。Fig.91 には PVC (polyvinyl chloride)の XPS 測定中の C1s スペクトル変化を示している.スペクトルの本数は 59 である.



Fig.91. Number of components

分析したい領域をマウスで囲むと、データの分散 共分散行列を作成し、固有値解析を行った結果が右 側のパネルに表示される.縦軸は固有値の寄与率で、 成分数は寄与率が10⁻³以上(閾値はユーザーが変更 出来る)になる個数とすると,図の場合は2である. すなわち,成分スペクトル数を2とすれば,このス ペクトル群の変化を説明出来ることを示している. 2個の成分スペクトルに近いと推定できるターゲッ トスペクトルをデータ群の中から選択する.



Fig.92. Selection of target spectra

[target]タブをクリックすると Fig.92 に示すように, スペクトル群の中からターゲットスペクトルを2本 選択する画面が現れる. [block]コンボボックスのブ ロック番号を選択すると,当該ブロックのスペクト ルが表示される.





適切なスペクトルが表示されたら[select]ボタンを クリックするとターゲットスペクトルとして登録さ れる. Fig.91 に示す例では,測定開始時のスペクト ル形状が測定終了時のスペクトル形状に変化すると 考え, Fig.93 に示すように最初(ブロック番号:1) と最後(ブロック番号:59)の2本のスペクトルを ターゲットスペクトルとして登録する. [display]ボ タンをクリックすると, 選択したスペクトルが同時 表示される. 選択に問題が無ければ[set]ボタンをク リックする. 選択したスペクトルを用いて回転行列 が計算されて, 2つの成分スペクトルが求められ, その濃度変化が Fig.94 のように表示される. 選択を やり直す場合は[cancel]ボタンをクリックする.



Fig.94 .The concentration change of 2 components

Fig.94 は、全てのスペクトルは Fig.95 に示す青色 で表示されたスペクトル (blue spectrum)の成分 (青 点)と赤色で表示されたスペクトル (red spectrum) で示される成分 (赤点)の線形結合で表す事ができ ることを示している.すなわち、

spectrum[*i*] = $c_b[i]$ blue spectrum + $c_r[i]$ red spectrum となる. ここで spectrum[*i*]は i 番目のスペクトル, $c_b[i]$ は i 番目のスペクトルの blue spectrum 成分の量, $c_r[i]$ は red spectrum 成分の量を示す.



Fig.95. Calculated component spectra

Fig.95 に示すように[component]タブをクリック すると、[*R*]=[*R**][*T*]から"計算で得られた"成分ス ペクトル[*R*]を表示する.成分スペクトルが選択した ターゲットスペクトルと良く一致していれば,求め た回転行列[*T*]が正しいことを示している.

補足:行列の基礎

1. 行列と固有値

行列(matrix)はある空間の座標で表される位置 を別な空間で見たときに、その空間での座標表示で はどのように表すことができるか(写像)を示す。 例として:

$$\begin{pmatrix} 8 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \times 2 - 2 \times 3 \\ 3 \times 2 + 1 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \end{pmatrix}$$

「ベクトル
$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} は行列 \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} により \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \end{pmatrix} に写像さ$$

れる.」というように表現する.

あるベクトルを行列で写像したときに、そのベク トルの大きさは変わるが方向が変わらないベクトル を固有ベクトルといい、大きさを固有値という。

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda b_1 \\ \lambda b_2 \\ \lambda b_3 \end{pmatrix} \equiv \lambda \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{i=1}^$$

「ベクトル
$$\begin{pmatrix} 2\\ 3 \end{pmatrix}$$
は行列 $\begin{pmatrix} 8 & -2\\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ により $\begin{pmatrix} 10\\ 9 \end{pmatrix}$ に写像さ

れる.」を図で示すと下図のようになる.



ベクトルを行列で写像すると、その行列の固有ベ クトルの方向に固有値倍だけ引き延ばされる.すな わち、固有値の大きい固有ベクトルが重要になる.

 2.分散共分散行列 測定値 x_iの分散

$$\sigma_x^2 = \frac{\sum_{n=1}^{N} (x_n - \bar{x})^2}{N - 1}$$

測定値 x_iと y_iの共分散

$$\sigma_{xy} = \frac{\sum_{n=1}^{N} (x_n - \overline{x})(y_n - \overline{y})}{N - 1}$$

分散共分散行列とは対角成分が分散,それ以外の 成分が共分散である正方行列である.データ点が *p* 個のスペクトルが *m* 本あるデータ行列[*D*](列が一 つのスペクトルに対応)があるとすると,

$$[D] = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1m} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ d_{p1} & d_{p2} & \cdots & d_{pm} \end{pmatrix}$$

その分散共分散行列[Z]は *m* 行 *m* 列の正方行列で, スペクトルデータの場合の *ij* 要素は次式で表せる.

$$z_{ij} = \sum_{k=1}^{P} d_{ki} d_{kj} = d_{1i}d_{1j} + d_{2i}d_{2j} + \dots + d_{pi}d_{pj}$$
$$[Z] = \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} & \dots & z_{1m} \\ z_{21} & z_{22} & \dots & z_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ z_{m1} & z_{m2} & \dots & z_{mm} \end{pmatrix}$$

 $[Z]は[Z] = [D]^{T}[D]$ から得られる.ここで $[D]^{T}$ は[D]の 転置行列(行と列を入れ替えた行列)である.

$$\begin{bmatrix} D \end{bmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{21} & \cdots & d_{p1} \\ d_{12} & d_{22} & \cdots & d_{p2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{1m} & d_{2m} & \cdots & d_{pm} \end{pmatrix} \qquad \begin{bmatrix} D \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1m} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{p1} & d_{p2} & \cdots & d_{pm} \end{pmatrix}$$

ここでは証明は省略するが、分散共分散行列の固 有値は主成分の分散になる.主成分とは幾つかの変 数を線形結合して作成した新たな変数のことである. 分散の大きな主成分が情報損失の少ない新たな変数 (主成分)となる.したがって、データ行列から分 散共分散行列を作り、固有値解析をして大きな固有 値を持つ固有ベクトルがいくつあるかを推定する. 固有値(主成分の分散)の大きな主成分だけでデー タの変化を整理しても、情報量の損失は少ないと言 える.したがって m 個のデータの特徴を m 個より少 ない数の主成分で評価することができる.

因子分析では分散共分散行列の固有値の大きな固 有ベクトルの数が構成成分の数となり,分散共分散 行列の固有ベクトルの要素は対応する構成成分の量 を示す.

29. MRI 法による膜厚の推定

界面が十分平坦であってもスパッタリングにより デプスプロファイルを求めると, Fig.96 に示すよう に,通常は界面で組成分布は鋭く変化しない.



Fig.96. Sputtering depth profile of [A] component

界面位置は、[A]の濃度が 84%から 16%に変化す る幅を σ とすると $z_0 \pm \sigma$ と記述することが推奨され る. Hofmann はこの界面幅が存在する原因を(1) 界面近傍ではスパッタリングにより原子が混ざり合 う (atomic mixing), (2) スパッタリングにより表 面が荒れる (surface roughness), (3) スパッタリン グにより出現する表面と界面との距離が脱出深さの 距離になると、界面に達していなくても内部の成分 が検出される (information depth), の3種類に整理 し, これらの影響を以下のように数式化した MRI 法を提案した[1].

1. M: atomic mixing:

 $g(w) = \exp[-(z - z_0 + w)/w]$ w: mixing range 2. R: surface roughness

$$g(\sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left[\frac{-(z-z_0)^2}{2\sigma^2}\right] \quad \sigma: \text{ surface roughness}$$

3. I: information depth

 $g(\lambda) = \exp[-(z-z_0)/\lambda]$ λ : information depth (IMFP) 理想的にステップ状に濃度が変化する Fig.96 に示 すような界面が MRI の影響によってどのようにデ プスプロファイルが変化するかを MRI モデルのパ ラメーターを変化させてシミュレーションし、その 結果を実際に得られたデプスプロファイルに一致さ せることにより,真の界面位置(層の場合には層の 濃度,位置(深さ),厚さ)を特定する.

計算の順序は以下の通りである.最初に,理想的 にステップ状に濃度が変化する界面が mixing によ りどのように変化するかを設定されたパラメーター

(mixing range)を用いて計算する.次に、変形した 界面からの信号強度を情報深さのパラメーター

(information depth)を用いて計算する. 最後に表面

荒れの影響のパラメーター(surface roughness)を用いて,最終的なデプスプロファイルを表示させる.

スパッタリングにより一つの遷移の強度が変化す るデプスプロファイル (ISO14976 規格では[SDPSV] 構造)を表示させる. Fig.97 に示す例は GaAs 中に 埋め込まれた AlAs 膜の AlLVV ピークのスパッタリ ングによる強度変化である. ツールバーの[thin film] の一番目のアイコン をクリックすると, Fig.97 に 示される初期設定の画面が現れる. 自動的に緑の垂 直線が表示されるが, この垂直線を対象とする元素 濃度が 100%となる位置に移動させる. 垂直線はマ ウスで移動できる.

次に、スパッタリング時間を深さに変換する.スパッタリング速度(nm/s)を入力して[set] ボタンを クリックすると横軸は[sputtering time]から[depth]に 変更される.



Fig.97. Change abscissa scale from [time] to [depth].

スパッタリング速度を設定すると,Fig.98 に示す ようにマウスで囲んだ領域が拡大表示され,図面下 部の[layer structure]ボックスが緑色に変わる.[layer structure]ボックス内の任意の場所をクリックすると 既定の大きさの層構造が濃緑色の矩形の形で出現す る.高さ(濃度),位置(深さ),厚さはマウスで矩 形の上端,矩形の内部,矩形の両端をそれぞれドラッ グすることにより変更できる.これらのパラメー ターは VScrollBar でも変更できる.高さ(濃度), 位置(深さ),厚さが規定された層構造を基に,MRI シミュレーションによりデプスプロファイルを計算 し,表示する.

[layer structure]ボックス内の任意の場所をクリッ クすると、別な層を付け加えることができる. 層を マウスでドラッグして移動させて、既存の層と合体 させることもできる. これによって段階的に変化す る層構造も作ることが出来る. 不必要な層の内部を マウスで右クリックすると層を除去できる.



Fig.98. MRI depth profile simulation

VScrollBar を使って[mixing]と[roughness]パラメー ターを変える.元素名を選択し,電子のエネルギー を入力すると IMFP が TPP-2M により計算される. 必要があれば, IMFP の値は VScrollBar により変更 できる.選択スパッタリングを補正する必要があれ ば [preferential sputtering]パラメーターを変更する.

測定値と MRI シミュレーションで得られたデプ スプロファイルとが一致するようにパラメーターを 変更して薄膜構造を推定する.

30. Thickogram 法による膜厚の推定

深さ方向に濃度分布がある厚さtの薄膜を構成する元素iのスペクトル強度 I_i は以下のように記述できる.ここで,元素iの濃度分布は $c_i(x)$,元素iの標準のスペクトル強度を I_i^0 , λ_i は減衰長さ, θ は放出角度である.

$$I_{i} = \frac{I_{i}^{0}}{\lambda_{i} \cos \theta} \int_{0}^{t} c_{i}(x) \exp\left(-\frac{x}{\lambda_{i} \cos \theta}\right) dx$$

簡単のために,元素 *i* の濃度分布は深さ方向に一 定(濃度 *ci*) であるとすると,

$$I_{i} = \frac{I_{i}^{0}}{\lambda_{i} \cos \theta} \int_{0}^{t} c_{i} \exp\left(-\frac{x}{\lambda_{i} \cos \theta}\right) dx$$
$$= \frac{I_{i}^{0}}{\lambda_{i} \cos \theta} c_{i} \left[-\lambda_{i} \cos \theta \exp\left(-\frac{x}{\lambda_{i} \cos \theta}\right)\right]_{0}^{t}$$
$$= I_{i}^{0} c_{i} \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\lambda_{i} \cos \theta}\right)\right]$$

Fig.99 に示すように原子的に平滑な基板上に均一 な薄膜が存在していたときの薄膜と基板の構成元素 のピーク強度 *I*_o, *I*_sは以下のようになる.

$$I_{o} = I_{o}^{0} c_{o} \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\lambda_{o} \cos\theta}\right) \right]$$
$$I_{s} = I_{s}^{0} c_{s} \exp\left(-\frac{t}{\lambda_{s} \cos\theta}\right)$$

ここで、Io⁰, Is⁰は薄膜と基板の元素の標準ピーク

強度, *c*_o, *c*_sは薄膜と基板の構成元素の濃度である. *λ*_oは薄膜元素から放出された電子の薄膜中の減衰長 さで, *λ*_sは基板元素から放出された電子の薄膜中の 減衰長さである.

仮に $\lambda_o \approx \lambda_s = \lambda$ と仮定できる場合には, 膜厚 t は 以下のように記述できる.

$$t = \lambda \cos \theta \ln \left[\left(\frac{I_s^0}{I_o^0} \right) \frac{I_o c_s}{I_s c_o} + 1 \right]$$

酸化膜厚の測定の場合のように、薄膜と基板元素の ピークエネルギーが大きく変わらないときには上式 により膜厚を求めることが出来るが、薄膜と基板の 構成元素のピークエネルギーが大きく異なるときに は電子の減衰長さが大きく異なり.この式からは膜 厚は求められない.



Fig.99. Layer structure

薄膜と基板の構成元素のピーク強度比を求めると

$$\frac{\frac{I_o}{I_o^0 c_o}}{\frac{I_s}{I_s^0 c_s}} = \frac{1 - \exp\left(-\frac{t}{\lambda_o \cos\theta}\right)}{\exp\left(-\frac{t}{\lambda_s \cos\theta}\right)}$$

となる. 上式の log をとり, 変形すると,

$$\ln\left(\frac{\frac{I_o}{s_o}}{\frac{I_s}{s_s}}\right) - \left(\frac{\lambda_o}{\lambda_s} - \frac{1}{2}\right)\frac{t}{\lambda_o \cos \theta} - \ln 2 = \ln\left[\sinh\left(\frac{t}{2\lambda_o \cos \theta}\right)\right]$$

ここで、標準のピーク強度で校正する代わりに薄膜 元素と基板元素の相対感度係数 *so*, *ss*を用いて、ピー ク強度を濃度に変換する.さらに、次式の近似式を 適用する.

$$\frac{\lambda_o}{\lambda_s} = \left(\frac{E_o}{E_s}\right)^{0.75}$$

ここで, *E*_o, *E*_sは薄膜と基板の元素のピークエネ ルギーである.この近似式は薄膜構成元素のピーク エネルギーが 500eV 以上で良く適合する.なお,軽 元素の場合は 100eV 以上でも良く適合する[2].

薄膜と基板の強度比を示す上式の左辺と右辺は次

式のようになる.ここで,Iはピーク強度比($I_o/s_o/I_s/s_s$), Eはピークエネルギー比(E_o/E_s), xは $t/\lambda_o \cos\theta$ であ る.下に記述する二つの式のyの値が一致したとき のxが膜厚を与える.

$$y = \ln(I) - \left(E^{0.75} - \frac{1}{2}\right)x - \ln 2$$
$$y = \ln[\sinh(x/2)]$$

しかし,この式から薄膜の厚さtを解析的に求めることはできない.そこで,グラフ上に上記の二つの式を図示し,(yの値が一致する)交点を求めることを可能とする Thickogram 法が Cumpson から提案された[3].グラフは参考文献[3]からコピーする.グラフの使い方を Fig.100 に示す.まず左側の縦軸にピーク強度比をプロットする(点 A).次に同じ値をグリッド内の *E*₀/*E*_sに対応した箇所にプロットする

(点 B). 点 A と点 B を直線で結ぶ. 直線と $t/\lambda_o \cos\theta$ の曲線とが交わる箇所(点 C)が膜厚を与える. 膜 厚は $t/\lambda_o \cos\theta$ として求められるので, IMFP の値を用 いて膜厚に変換する.



Fig.100. Thickogram

COMPRO では上式の *x* を変更しながら左辺と右 辺の値を計算し, *y* の一致点を求める. これにより グラフを用いなくても数値的解法で Thickogram と 同様の結果を求めることができる.

ツールバーの[thin film]の二番目のアイコン↓ クリックすると Fig.101 が現れる. 薄膜と基板に由 来するピークをマウスで囲む. スペクトルが[direct mode]の場合はバックグラウンドを[iterative Shirley] か[active Shirley]のどちらで差し引くかを選択する.

[Check substrate and overlayer peaks]グループボッ クス内にピークエネルギーと強度が表示される. ピーク毎にボタンにチェックを入れて[substrate]か [overlayer]を指定する.チェックを入れ終わると自動 的に[thickness]タブが開かれる. ピーク情報を記述した項目の[fitting]ボタンをク リックすると、ピークフィッティングができる.詳 細は「27. 定量分析」の項を参照.



Fig.101. Selection of peaks

薄膜と基板のスペクトルデータを一つの連続した スペクトルとして取得するのではなく,分離して複 数のブロックとして取得した場合には Fig.102 に示 すように[this block only]チェックボックスが出現す る.デフォールトではチェックボックスにはチェッ クが入っているので,チェックを外す.ブロック番 号を選択して対象となるスペクトルを表示させ,薄 膜、または基板のピークをマウスで囲む.次にブロッ ク番号を選択して,異なるスペクトルを表示させ, 同様に薄膜,または基板のピークをマウスで囲む. [Check substrate and overlayer peaks]グループボック ス内にピークエネルギーと強度が表示される.

専膜と基板のピークが複数ブロックに分離し C登録されているときにはチェックをはずす				
rea fitting	line design			
ntensity th	ckness sensitivity Thickogram			
block numer 1 - (V) this block only				
extractional background by Shirley				

Fig.102. Selection of blocks

薄膜と基板のピーク指定が終了すると[thickness] タブが開かれ, Fig.103 に示す結果が表示される.



Fig.103. Display results of Thickogram

ピーク強度は相対感度係数で濃度に変換されて表示される.デフォールトの相対感度係数は1である. 相対感度係数のデータベースは[database]チェック ボックスにチェックを入れると表示される.詳細は 「27. 定量分析」の項を参照. Thickogram の計算に 必要なパラメーターは[ratio [overlayer / substrate]]グ ループボックスに表示される.

薄膜の厚さは[thickness / (IMFP cos θ)]で与えられる. ここで, IMFP は基板元素からの電子の薄膜中での値である. IMFP は TPP-2M 式で計算される. IMFP が決まれば膜厚は nm で与えられる.

本来は Thickogram はグラフを用いて膜厚を求め る方法である. [Thickogram]タブをクリックすると Thickogram のグラフが Fig.104 のように表示される. ただし, この画面上では操作はできない.



Fig.104.Graphical solution by Thickogram

31. Tougaard 法による膜構造の推定

単一のエネルギーを持つ電子が試料から発生した ときに,発生した電子がどの程度エネルギーを失う か(エネルギーEが E'になる)を表す関数をエネル ギー損失関数と呼ぶ.この関数を数値関数で近似し てバックグラウンドの形状を求める方法が Tougaard により提案された[4].Tougaard はエネルギー損失関 数 K(E-E')に電子の非弾性平均自由行程 λ を掛け た値は,以下に示すような解析的な関数で表すこと が出来ることを見いだした.ここで,B,C,D は物質 に固有の値で,Tはエネルギー損失量(E-E')である.

$$\lambda(E)K(E,T) = \frac{BT}{\left(C - T^2\right)^2 + DT^2}$$

Fig.105 には発生した光電子が固体内を通過する 際に発生するバックグラウンドの量を模式的に示す. Shirley 法では,バックグラウンド量にはエネルギー 依存性が無いとしてバックグラウンドを求めたが, Tougaard 法ではバックグラウンドにエネルギー依存 性があるとした事が大きな違いである.



Fig.105. Universal cross section by Tougaard

Fig.106 には代表的ないくつかの物質について,上 記の関数形を示す[5].この関数を用いることにより, バックグラウンドを以下の式で表すことが出来る.



Fig.106. Universal cross sections of materials

 $B(E) = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{\infty} dEJ(E) \int_{-\infty}^{\infty} ds \exp(-isT) \left[1 - \frac{P_{1}}{P_{2}} \right]$ J(E)は観測されたスペクトル, Eはエネルギー, T は電子が固体中を走行するときに損失するエネル

ギー,sは積分パラメーターである. $P_1 \ge P_2$ は以下のように定義される.

$$P_{1} = \int_{0}^{\infty} f(x) \exp\left(-\frac{x}{\lambda\cos\theta}\right) dx$$
$$P_{2} = \int_{0}^{\infty} f(x) \exp\left(-\frac{x}{\cos\theta}\left[\frac{1}{\lambda} - \int_{0}^{\infty} K(T) \exp(-isT) dT\right]\right] dx$$

x は表面からの距離, f(x)は濃度分布, λは非弾性 平均自由行程, θは放出角度, K(T)はエネルギー損失 関数である. Tougaard はこの式を用いて, バックグ ラウンドを計算することにより表面近傍の組成分布 が導けることを示した[6]. 散乱断面積は幅広い分布 を持っているので, ピーク近傍のみのスペクトルか らバックグラウンド形状を導出することは難しい. 少なくともピーク値から 50eV ほど低運動エネル ギー側からのスペクトル形状を考慮しなくてはなら ず,スペクトルの取得範囲を広くとる必要があるこ とに留意する.

Fig.107 に内部で発生した光電子ピークが薄膜を 通過して外部に放出されたときにバックグラウンド が薄膜の厚さによってどのように変化するかを模式 的に示している.すなわち,膜の成分のエネルギー 損失関数が分かれば,膜の構造を仮定することによ り,バックグラウンドを計算で求めることができる. 観測されたスペクトルから計算で求めたバックグラ ウンドを差し引くと,もしバックグラウンドが正し く計算できていれば,固体内部で発生した時点での ピーク形状が出現する.Tougaard 法による膜構造解 析はこの原理に基づいている.ただし,Tougaard 法 を適用して膜構造を求めるときには,他成分のバッ クグラウンドが重ならないような遷移を対象とする ことが必要である.



Fig.107. Spectrum after passing through thin film

ツールバーの[thin film]の三番目のアイコン余を クリックすると Fig.108 が現れる.スペクトル表示 画面の強度軸は透過関数(*Eⁿ*)で補正されている. 透過関数の*n*の値は VScrollBar で変更できる.



Fig.108. Spectrum corrected by transmission function

Fig.109 に示すように、分析領域をマウスで囲む.



Fig.109. Enclose analysis area by a mouse.

Fig.110 に示すようにマウスで囲んだ分析対象領 域が拡大される.分析対象領域は赤い垂直線で示さ れる.赤い垂直線をマウスでドラッグすると分析領 域が変更できる.



Fig.110. Subtract linear background.

スペクトルの右側(低エネルギー側)に,直線の バックグラウンドが表示される.この直線を用いて, 低エネルギー側のバックグラウンドを直線で差し引 く.直線のバックグラウンドは3個のハンドルで移 動させることが出来る.直線バックグラウンド差し 引き後に, [analysis]ボタンをクリックする.



Fig.111. Setting of analysis conditions

[analysis]ボタンをクリックすると分析条件を設定

するパネルが Fig.111 に示すように表示される.

分析する試料に対応する損失関数を[loss function] グループボックスの中で[metals/oxides], [polymers], [silicon dioxide], [silicon], [germanium]及び[aluminum] から選択する.

分析する試料に対応する薄膜構造を[morphology] グループボックスの中で[buried layer], [exponential profile]及び[homogeneous]から選択する.



Fig.112. Change morphology of buried layer.

[buried layer]を選択した場合には Fig.112 に示すように、埋もれた薄膜層のイメージを示す赤い長方形が表示される.薄膜層の存在が始まる位置と終了する位置はテキストボックスに表示される.薄膜層の位置、厚さは赤い長方形をマウスでドラッグするか、あるいは[start]と[end]の値を VScrollBar を用いて変更する.



Fig.113. Change morphology of exponential layer.

[exponential profile]を選択した場合には Fig.113 に 示すように、厚さが指数関数的に減衰する層のイ メージを示す赤い指数関数が表示される.指数関数 [f = exp(-depth/decay constant)]は、赤い線をマウスで ドラッグするか、[decay]の値を VScrollBar を用いて 変更できる.





[homogeneous] を選択した場合にはFig.114に示す

ように、赤い長方形が全ての領域を覆う.



Fig.115. Tougaard background simulation

分析条件を設定すると Tougaard のモデルに従って バックグラウンドが, Fig.115 に示すように元のスペ クトルと同時表示される. さらに, バックグラウン ドを差し引いた後の(固体内部で発生した時点のス ペクトルと見なせる)スペクトルも同時表示される. 分析条件を変えながら,最適な発生時のスペクトル を表示させる. そのときの分析条件が薄膜の構造を 示すことになる.

32.2 角法による膜構造の推定

二層以上の薄膜が基板上に蒸着されている場合に, 層順を簡単に推定する方法が2角法である. Fig.116 に示すように,基板の上に元素Aと元素Bからなる 2層の多層膜が蒸着されているとする.



Fig.116. Two thin films on the substrate

放出角度が0度のときのAからの信号強度を I_{A}^{0} , Bからの信号強度を I_{B}^{0} ,放出角度が θ のときのAからの信号強度を I_{A}^{θ} ,Bからの信号強度を I_{B}^{θ} とすると,電子の運動エネルギーが大きく違わなければ以下の関係が成立する.

$$\frac{I_{\rm A}^{\theta}}{I_{\rm A}^{0}} > \frac{I_{\rm B}^{\theta}}{I_{\rm B}^{0}}$$

この信号強度比の関係から層の順番を推定する方 法が2角法である.

ツールバーの[thin film]の四番目のアイコン¥を

クリックする. 画面には二種類の放出角度で取得さ れた二つのスペクトルを表示する.



Fig.117. Enclose peak areas.

Fig.117 に示すように、二つのスペクトルの同一の ピーク領域をマウスで同時に囲む. バックグラウン ド差し引き方法はラジオボタンで選択する. 測定さ れたピーク強度はリストボックスに記入される. も し測定した領域を取り消す場合には、四角で囲んだ 領域内でマウスの右ボタンをクリックする.



Fig.118. Zoom peak areas.

Fig.118 に示すように, 測定対象とするピークが非 常に小さいときには, [Z]ボタンをクリックしてから, ピーク領域をマウスで囲む.その後, 再度[Z]ボタン をクリックすると, ピーク領域が拡大される.



Fig.119. Zoomed peak areas

Fig.119 に示すように, 拡大されたピーク領域をマウスで囲む. ピーク領域の強度が測定され, リストボックスに記録される.強度測定後, 青色の[X]ボタンをクリックすると, 拡大前の画面に戻る.



Fig.120. Background subtraction by active Shirley

Fig.120 に示すように, [background by Shirley] グ ループボックスの中の[active]ラジオボタンを選択 すると, バックグラウンドが active Shirley 法により 差し引かれる.



Fig.121 Peak fitting

Fig.121 に示すように、リストボックスの中の当 該ピーク領域のチェックボックスにチェックを入れ ると、その領域がピークフィッティングされる.



Fig.122. Display fitting results

対象となるピークがフィッティングされ,結果が Fig.122 に示されるように,表示される.別な放出角 度で取得したスペクトルも同じエネルギー範囲で フィッティングする必要があるので,別の放出角度 のタブをクリックすると,自動的にフィッティング が実行される.



Fig.123. Peak fitting at another emission angle

Fig.123 に示すように,他の放出角度のピークも フィッティングされるが,検出されたピークの数, ピークの位置が二つの放出角度で互いに異なってい ることがある.したがって,ピーク位置が一致した ピーク対を対象として,ピーク強度比を求めなくて はならない.一致したピークを検出するために [coincidence of peaks]タブをクリックする.



Fig.124. Coincidence of peaks

Fig.124 に示すように、二つの放出角度のピーク フィッティング結果が表示される.もし[peak(L)](低 放出角度で取得されたピークのエネルギー位置)と [peak(H)](高放出角度で取得されたピークのエネル ギー位置)が[peak discrimination level (eV)]で表示さ れる値よりも小さければ、二つのピークは一致した と判断され、チェックボックスにチェックが入る. [peak discrimination level (eV)]の値は VScrollBar で変 更できる.ピークの一致の検証が終了したら[area] タブをクリックすると元の広域スペクトルが表示される.もし、領域が拡大されていたら、青色の[X] ボタンをクリックする.



Fig.125. Display the results of two angles method

Fig.125 に示すように、全てのピークの測定が終了 したら[layer structure]タブをクリックする.



Fig.126. Select peaks for layer structure determination.

Fig.126 に示すように[layer analysis]ページが表示 される.このページは、低放出角度と高放出角度で 取得された二つのスペクトルのピーク強度がまとめ て表示されている.ピークフィッティングが実施さ れていれば、その結果も表示されている.それぞれ のピークの[range]項にはチェックボックスがあり、 チェックされているピークが層順の判定に使用され る.判定に不適切あるいは不要なピークがチェック されていた場合にはチェックを外すと、層順の判定 には使用されない.

通常,低放出角度で取得されたピーク強度は高放 出角度で取得されたピークよりもピーク強度は大き い. COMPRO は自動的にどのブロックが低放出角度 で取得されたかを判定し,[lower emission angle]ラジ オボタンの指定を行うが,もし,異なっていたら [lower emission angle]ラジオボタンの指定を変更す る.

項目の確認が終了したら[layer order]タブをクリッ クすると Fig.127 が表示される. [save]ボタンをク リックすると結果が csv 形式で保存される.



Fig.127. Display layer order.

[layer order]ページには, Fig.127 に示すように層順 が表示される. [peak(rep)]は[peak(L)]と[peak(H)]の平 均値である. [transition]の項には遷移名を記入する. [transition]を入力する項をクリックして[transition]タ ブをクリックすると遷移名のデータベースが表示さ れるので,その中から選択しても記入できる. 推定 された層順が[order]列に表示される.

二角法は,各層が純元素で構成され,かつ測定す るピークのエネルギーは大きく異ならないという前 提で層順を推定している.例示に用いた試料は HfO₂ / SiON/ Si(基板)という多層膜であるが,層順は C / Hf / O / N / Si(化合物) / Si(基板)と導かれた.

33.画面に文字を記入

ツールバーの[tool]の一番目のアイコン をク リックすると Fig.128 に示すようにテキストボック スが表示画面最上部に現れる.テキストボックスに 文字を入力して[return]キーを押す.入力した文字は 画面にコピーされ、テキストボックスは消える.



Fig.128. Enter text in the figure.

テキストは Fig.129 に示すように,マウスでドラッ グすることで,移動できる.



Fig.129. Move text in the figure.

文字の上でマウスの右ボタンをクリックすると Fig.130 に示すコンボボックスが現れ,以下のような 変更が出来る.

[delete]:記入した文字を画面から消去する. [erase]:ピークの名称を消去する(定性分析用). [font]:フォントのサイズ,形,色を変更する. [modify]:記入した内容を変更する.

[cancel]:コンボボックスを画面から消去する.



Fig.130. Modify text.

34.画面のコピー

ツールバーの[tool]の二番目のアイコン ●をク リックすると、表示されているスペクトル画面がコ ピーされ jpg 形式で保存される.

35. 参考文献

- [1] S. Hofmann, Surf. Interface Anal., 21, 673 (1994).
- [2] A. Jablonski and C. J. Powell, *J. Vac. Sci. Technol.* A15, 2095 (1997).
- [3] P. J. Cumpson, Surf. Interface Anal., 29, 403(2000).
- [4] S. Tougaard, Solid State Comm., 61, 547 (1987).
- [5] S. Tougaard, Surf. Interface Anal., 25, 137 (1997).
- [6] S. Tougaard, J. Vac. Sci. Technol. A14, 1415(1996).

Journal of Surface Analysis Vol.24 No.3 (2018) pp. 175 – 191 吉原一紘 COMPRO12 の使用法(2)

査読者との質疑応答

查読者 1. 匿名, 查読内容非公開

査読者 2. 伊藤博人 (コニカミノルタ)

本解説は COMPRO の最新バージョンの機能、特 に因子分析、MRI 法、Thickogram 法、Tougaard 法、 2 角法による膜厚、膜構造の推定についての分かり やすい解説が成されており、JSA 誌において, 掲 載の価値が十分にあると考えます.掲載にあたり, 以下の点をご検討頂きますようお願い致します.

[査読者 2-1]

因子分析の補足について、この節があることにより理解が深まり非常に有益かと考えますが、1.行列 と固有値の説明において、

$$\begin{pmatrix} 8 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 7 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$
だから
行列 $\begin{pmatrix} 8 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} の固有ベクトルは $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, 固有値$

は7と2である.

という表現がありますが、少々分かりにくいように 感じました。この例はそれぞれの固有ベクトル、固 有値はこの値である、という説明になりますでしょ うか。

[著者]

固有ベクトルと固有値の対応が分かりにくい表現 になっているとのご指摘に対しては、「それぞれの固 有ベクトルの固有値」と修正いたしました.